

Inspektionsdato.....: 27. Oktober 2025
Inspektionsadresse.....: Guldager Skolevej 4, 6710 Esbjerg V
Kontaktperson.....:
Telefon.....:
Email Adresse.....:
Indu's Ordrenr.....: 304110
Stednavn.....: Esbjerg Internationale School
Inspektionskategori.....:



Årlig Hovedinspektion

Inspektion af legeplads, legeredskaber og legeprodukter
Udført af Legepladsinspektør med certifikat fra TÜV SÜD

Jack Moll Petersen

Inspektøren re-certificeres løbende
Certifikat nr: 713357305
Gyldig indtil: 10. Februar 2027

Indholdsfortegnelse

Suppleret med specifikke aftaler vedrørende inspektionen

Indholdsfortegnelse og specifikke aftaler vedrørende inspektionen	2
Bilag 1: Vedrørende inspektion, rapportering/rådgivning	3
Bilag 2: Information til rekvirenten af inspektionsrapporten	4
Publiseringsdatoer for diverse standarder	5
Definitioner og ordforklaring	6
Oversigt over legepladsens redskaber	1 - 3
Redskaber registreret med fejl og tilhørende inspektionsbeskrivelse med referencer	1 - 7

Specifikke aftaler vedrørende inspektionen

Afkrydsning

Der inspiceres i.h.t. gældende standard DS/EN 1176:2008	
Der inspiceres i.h.t. gældende standard på installationstidspunktet (1999/2008/2018)	X
Stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol af råd-angreb foretages efter skøn	X
Stikprøvevis udgravning i løst faldunderlag for kontrol af dybde på underlaget	X
Demontering af skjulte sliddele (Lejer, led m.v.) foretages efter skøn	X
Faldunderlag - Løst materiale - Måling og udlæsning af HIC-værdi	
Faldunderlag - Gummifliser - Måling og udlæsning af HIC-værdi	
Faldunderlag - Gummiasfalt - Testes for HIC-værdi (Særskilt inspektionsrapport)	X
Udlevering af skabelon for kvartalsvis egenkontrol af legepladsen	X
Udpejning af områder hvor ophobning af vand, kan udgøre en sikkerhedsrisiko	
Udpejning af produkter defineret som "Selvbyg"	X

Resumé af legepladsens tilstand

Antal

• I alt antal legeredskaber inspiceret	13
• A - Strengt nødvendigt: Produkt bør afspærres indtil service el. reparation er udført	0
• B - Nødvendigt: Produktet har fejl der kræver øjeblikkelig handling	0
• C - Snarest: Service eller reparation bør være udført indenfor det næste kvartal	5
• D - Ved lejlighed: Service ell. reparation bør være udført indenfor næste 12 måneder	11
• Antal legeredskaber med anvist fejl	10
• Antal legeredskaber uden korrekt mærkning (0-niveau, producent m.v.)	10

Rapportering og Rådgivning: Bilag 1

Vilkår i forbindelse med legepladsinspektionen

Lokal tilpasning

Da der er tale om lovbundne standarder kan konditioner, betingelser og grundlag for inspektion og rapportering aftales specifikt i.h.t. lokale forhold. Inspektionsrapporterne skal objektivt afspejle legepladsens og redskabernes status i relation til det aftalte inspektionsgrundlag, der som hovedregel er de gældende standarder på installationstidspunktet.

Inspektionsrapportens kvalitet

Der tilstræbes høj kvalitet m.h.t. indholdet af referencer, billedmateriale og struktur, således at rapporten evt. kan overgives og anvendes af en tredje-part. Inspektion kan i sagens natur også omfatte produkter fra et firma hvor inspektøren selv har ansættelse, idet denne i de fleste tilfælde har et betydeligt kendskab til egne produkter. Det vigtigt for alle parter, at inspektørerne udøver en høj grad af objektivitet og integritet. Det Generelle Produktsikkerhedsdirektiv kræver at producenterne markedsfører sikre produkter, og såfremt produktet er udført i.h.t. en harmoniseret standard og certificeret af et akkrediteret europæisk testhus opnås en formel formodning om at produktet er sikkert. DS/EN1176 er ikke en harmoniseret standard, men i Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen der træffer afgørelser i konkrete sikkerhedsspørgsmål og styrelsen har bekræftet at man i mangel af en harmoniseret standard, lægger den gældende udgave af DS/EN 1176 til grund for risikovurderinger i.f.m. markedskontrol og i forbindelse med evt. sanktioner udført og indberettet af kommuner. Eksempelvis i tilfælde hvor et certificeret produkt bliver vurderet at være for farligt at anvende.

Rådgivning om prioritering m.m.

Det overordnede ansvar for legepladssikkerheden påhviler alene ejeren af legepladsen. Det er legepladsejerens ansvar at der foretages de nødvendige vurderinger m.h.t. indsats og prioritet. Legepladsejeren må ikke bibringes det indtryk, at der foreligger et lovkrav om opdatering af "gamle" produkter til de nyeste standarder på området som f.eks. DS/EN 1176: 2008 Del.1-11. EU's Generelle Produktsikkerhedsdirektiv, Artikel 2, anfører at "muligheden for at skabe større sikkerhed eller for at skaffe andre, mindre farlige produkter er ikke tilstrækkelig grund til at betragte et produkt som værende farligt". "En Lada er ikke farlig fordi en Volvo er mere sikker." Legepladsejeren kan således have et behov for rådgivning m.h.t. den risikovurdering af registrerede afvigelser, som kommunerne blev opfordret til af ministeren for Familie-og Forbruger- anliggender i November 2006, for at kunne træffe rimelige beslutninger om nødvendige tiltag.

Af juridiske og forsikringsmæssige årsager er det vigtigt at der skelnes mellem inspektion og rapportering, som jo udgør en del af personcertificeringen. Ligeledes i forhold til efterfølgende rådgivning om prioritering af de opgaver, som skønnes nødvendige for at opnå den ønskede sikkerhed efter devisen at resurserne der anvendes for at fjerne en given risici skal afbalanceres i.f.t. den fundne risiko. Dette sikres bedst med en risikovurdering. Såfremt TÜV-certificerede inspektører påtager sig sådanne opgaver skal det understreges, at evt. udfærdigelse af en rådgivningsrapport er certificeringsmyndigheden uvedkommende og finder sted under den certificerede inspektørs eget rådgiveransvar.

Inspektionsrapporten: Bilag 2

Information til rekvirent af inspektionsrapporten

Med inspektionen og modtagelsen af en inspektionsrapport, er det første skridt taget i bestræbelserne på at gøre legepladsen til et rimeligt sikkert sted, hvor børnene kan søge og få de udfordringer der hjælper dem til at erhverve vigtige kompetencer ikke blot fysisk, men også socialt, intellektuelt og emotionelt.

En inspektion kan medføre, at der for flere inspicerede redskaber, vil blive registreret afvigelser i forhold til den gældende standard for området. Disse afvigelser betyder ikke at redskaber udført og installeret i.h.t. den tidligere udgave af 1176 pludselig er blevet farlige. Vurderingen heraf bør finde sted baseret på en konkret risikovurdering og i.h.t. evt. konkrete/lokale aftaler vedrørende grundlaget for inspektionen. Inspektionsrapporten vil derfor, baseret på mærkning og andre synlige forhold, registrere de tilfælde hvor redskaber ikke er i overensstemmelse med den seneste revision af DS/EN 1176, men klart fremstår som værende i overensstemmelse med gældende standard på installationstidspunktet.

Bemærk: Der er **ikke** foretaget tekniske test i.h.t DS/EN 1176, ligesom der ikke er foretaget tekniske afprøvninger der fordrer specielt udstyr / procedurer (eksempelvis kalibrerede vægte o.lign.)

Risikovurdering og prioritering af de nødvendige udbedringer bør således vurderes særskilt fra inspektionsrapporten. Selvom den TÜV certificerede inspektør besidder dokumenterede og opdaterede kompetencer der kan anvendes i denne proces, er det dog kun inspektion, registrering og rapportering der er dækket af TÜV certificeringen. Der er generelt ikke tale om at ændringer i.f.m. revision af frivillige standarder har tilbagevirkende kraft, men ansvaret er uforandret hos legepladsejeren, som man forventer er opmærksom på evt. nye krav, baseret på ny viden/teknik og med afgørende sikkerhedsmæssig betydning.

Særlige fokusområder

Det anbefales at der fokuseres på især følgende

- Annoraksnorefang på rutschebaner, hustage, brandmandsstænger samt karruseller
- Halsklemfælder
- Hovedklemfælder

Opgradering i.h.t ovenstående krav i senest udgivne standard anbefales uanset produktets alder, idet der er tale om krav med afgørende betydning for sikkerheden.

Obs: Baseret på risikovurdering anbefales dog opgradering uanset produktets alder, hvor afvigelsen fra DS/EN 1176 vedr. hovedklemfælder forefindes i direkte forlængelse af en legeflade.

- Vinkler $\leq 60^\circ$ i nedadgående retning (især i.f.m. frirum / "tvungne bevægelser".)
- Fingerklemfælder (kun i.f.m. frirum / "tvungne bevægelser"/faldrum og stødområder.
- Manglende faldværn / sideafskærmninger.
- Underlagets egnethed som faldunderlag i.h.t. DS_EN 1177_2018+AC_2019 og DS_EN 1176: 2017 - 1

Det forekommer, at private i bedste mening producerer og monterer legeredskaber. Vi kalder det "Selvbyg". Der er krav til produkterne i denne kategori som ikke er opfyldt, når de befinder sig på offentlig legeplads. De bør undergå en særlig risikovurdering af ejeren. Derfor udpeges disse af inspektøren. Der udarbejdes ikke katalog over fejl, som selvbyg-produkterne er behæftet med, med mindre andet er aftalt.

Inspektion af legeredskaberne

Vedrørende standardernes publiceringsdatoer

Idet ingen standarder har principiel tilbagevirkende kraft, kan den enkelte standards nøjagtige publiceringsdato have betydning for hvilke krav der ligger til grund for inspektionen. De specifikke publiceringsdatoer fremgår af hver enkelt standard. Generelt ophører "tilpasningsperioden" med 2 standarder per ultimo Oktober 2018, hvorefter nye redskaber udfærdiges/inspiceres i.h.t. den senest reviderede udgave. For delstandarder der endnu ikke er udgivet gælder det, at de tidligere udgaver fortsætter uændret indtil nye reviderede udgaver udgives!

DS/EN 1176: 2008 1. Udgave	Beskrivelse	Publiceringsdato
Del 1	Generelle sikkerhedskrav	12-04-2008
Del 2	Gynger	23-12-2009
Del 3	Rutchebaner	23-12-2009
Del 4	Svævebaner	23-12-2009
Del 5	Karruseller	22-04-2009
Del 6	Vipper	13-05-2009
Del 7	Installation, Vedligehold	04-12-2008
Del 10	Fuldstændigt lukkede redskaber	22-04-2009
Del 11	Tredimensionelle klatrenet	22-04-2009
DS/EN 1177	Støddæmpende underlag DS/EN 1177:2018	01-05-2008

DS/EN 1176: 2017 2. Udgave	Beskrivelse	Publiceringsdato
Del 1	Generelle sikkerhedskrav DS/EN 1176-1: 2017	24-10-2017
Del 2	Gynger	01-11-2019
Del 3	Rutchebaner	24-10-2017
Del 4	Svævebaner	15-01-2019
Del 5	Karruseller	09-10-2019
Del 6	Vipper	15-01-2019
Del 7	Installation, Vedligehold	14-04-2020
Del 10	Fuldstændigt lukkede redskaber	22-04-2009
Del 11	Tredimensionelle klatrenet	26-08-2014
DS/EN 1177	Støddæmpende underlag DS/EN 1177:2018	15-01-2019
DS/EN 1177	Støddæmpende underlag DS/EN 1177:AC-2019	15-01-2019
DS/EN 15312	Multisport	04-12-2010
DS/EN 14974	Skateparker (Rullesport)	08-05-2019
DS/EN 16630	Udendørs Fitness	21-04-2015
DS/EN 16899	Parkour	29-11-2016

Supplerende information

Mærkning, omfang og håndtering

Såfremt redskaberne ikke er mærket i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 7, så er det ikke muligt, at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillingsår. Det er heller ikke muligt, at afgøre hvor niveau 0 er (Nedgravningsdybden). Inspektionen gennemføres derfor ud fra det der registreres.

Med mindre andet er anført i rapporten, er der ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, vedligehold og inspektion jfr. DS/EN 1176-1 pkt. 6. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1. Medmindre andet anføres er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men vurderet visuelt.

Såfremt et produkt er behæftet med fejl eller mangler, som åbenlyst kræver handling fra den ansvarlige for legepladsen, så er produktet tildelt en håndteringskategori. Det er inspektørens subjektive vurdering og denne mærkning tjener alene som vejledning til at indikere, hvor vigtig reparation eller service er påkrævet i det øjebliksbillede, som tegner sig for inspektøren. Manglende eller forkert anført håndteringskategori fritager ikke den legepladsansvarlige for selv at vurdere produkternes tilstand og eventuelt selv at handle efter rapportens beskrivelser. Indu a/s benytter sig af 4 håndteringskategorier med mindre andet er aftalt.

Beskrivelse af håndteringskategorier

- A - Strengt nødvendigt: Produktet bør afspærres indtil service eller reparation er udført
- B - Nødvendigt: Produktet har fejl der kræver øjeblikkelig handling
- C - Snarest: Service eller reparation bør være udført indenfor det næste kvartal
- D - Ved lejlighed: Service eller reparation bør være udført indenfor de næste 12 måneder

Definition og ordforklaringer jævnfør DS/EN 1176:1 punkt 3.7

Faldrum:

Rum i, på eller rundt omkring et redskab, der optages af en bruger, som falder ned fra en højereliggende del af redskabet (DS/EN 1176:1 Fig.1)

Faldrummet begynder ved den fri faldhøjde. (se DS/EN 1176:1 Pkt.3.7 Faldrum) Der må ikke være genstande i faldrummet, som kan forvolde skade på brugeren, hvis de rammes fra en faldhøjde på mere end 60 cm. (DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i faldrummet)

Hovedklemfælde:

Åbning imellem 8,9 cm og 23 cm, hvis underste kant er mere end 60 cm over terræn/ståflade.

En sådan åbning kan udgøre en risiko, idet brugerens ben og krop kan passere, mens hovedet ikke kan.

Åbningerne testes i.h.t. DS/EN 1176: 1 Annex D.2.1 med prøvedorn C svarende til barnets krop og prøvedorn D som svarer til barnets hoved. (DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals)

Snorefang:

Åbninger, vinkler som kan udgøre en risiko for at f.eks. hættesnore, kan hænge fast mens resten af kroppen er i bevægelse. (DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj)


Fingerklemfælde:

Åbninger på mellem 8 og 25 mm, placeret i "frirummet" (tvungne bevægelser) eller åbninger i "faldrummet" og hvis nederste kant er mere end 100 cm over niveau / ståflade. Her er risiko for at brugeren kan få fingrene i klemme. (DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre)

Billed-oversigt

Redskaberne på legepladsen

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |



Redskab.....: Gyngestativ
Årgang.....: 2020
Producent.....: Tress
Er redskab mærket: Ja Fejl på redskab...: Ja



Redskab.....: Gyngestativ
Årgang.....: 2017
Producent.....: Lars Laj
Er redskab mærket: Ja Fejl på redskab...: Ja




Redskab.....: Drejeplade
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Ikke Oplyst
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Ja



Redskab.....: Drejeplade
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Ikke Oplyst
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Ja



Redskab.....: Balanceelement
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Ikke Oplyst
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Ja



Redskab.....: Tårn
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Indu
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Ja



Billed-oversigt

Redskaberne på legepladsen

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |



Redskab.....: Gyngestativ
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Ikke Oplyst
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Ja



Redskab.....: Karussel
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Buglo
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Ja



Redskab.....: Gyngestativ
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Ikke Oplyst
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Ja



Redskab.....: Gyngestativ
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Indu
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Ja



Redskab.....: Tårn
Årgang.....: Ikke Oplyst
Producent.....: Indu
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Nej



Redskab.....: Klatreredskab
Årgang.....: Vælg - eller skriv
Producent.....: Vælg - eller skriv
Er redskab mærket: Nej Fejl på redskab...: Nej



Billed-oversigt

Redskaberne på legepladsen

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |



Redskab.....: Legehus

Årgang.....: 2016

Producent.....: Indu

Er redskab mærket: Ja Fejl på redskab...: Nej



INSPECT

Redskabsoversigt side 3

Redskaber med fejl

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift

Anvisning af afvigelse/fejl Billede 1



D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2 Frihøjde

Mindste frihøjde for gynger til en enkelt bruger i hvileposition skal mindst være 35cm

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2 Frihøjde

Frihøjden under gruppegyngesæde skal mindst være 400mm i hvileposition målt fra undersiden af sædets stive del i den mest ugunstige stilling

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift

Anvisning af afvigelse/fejl Billede 1



C-Service Snarest, inden 3 måneder

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse

Skruer bør spændes efter.



Redskaber med fejl

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift

Anvisning af afvigelse/fejl Billede 1



DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Lejet er defekt.

D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift

Anvisning af afvigelse/fejl Billede 1



DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Lejet er defekt.

D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder



Redskaber med fejl

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift

Anvisning af afvigelse/fejl Billede 1




DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Flere af stolperne er dårlige.

D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 Del 3 Rutsjebaner

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift

Anvisning af afvigelse/fejl Billede 1



DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Taifoon er slidt / i stykker.

C-Service Snarest, inden 3 måneder



Anviste fejl side 3

Redskaber med fejl

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |

Anvisning af afvigelse/Fejl Billede 2



C-Service Snarest, inden 3 måneder

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse

Fastgørelsen i jorden er gået løs, den bør fastmonteres igen.

Anvisning af afvigelse/Fejl Billede 3



C-Service Snarest, inden 3 måneder

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Sjækken er slidt.

Anvisning af afvigelse/Fejl Billede 4




D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse

Skruer på klatrepladen er løse, de bør spændes efter.

Anvisning af afvigelse/Fejl Billede 5



C-Service Snarest, inden 3 måneder

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabernes finish


Taifoon er slidt - wire er ok - bør være under tæt observation



Redskaber med fejl

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |

Anvisning af afvigelse/Fejl Billede 6



D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse

Grenene skal beskæres, så de ikke stikker ind over redskabet.

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift

Anvisning af afvigelse/fej Billede 1



D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Der er råd i toppen af gyngeben.

Anvisning af afvigelse/Fejl Billede 2



D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Kædeled er slidte.



Redskaber med fejl

Indu a/s | Ravmarken 1 | 9970 Strandby | Tlf. 98482310 | CVRnr 10022614 |

Anvisning af afvigelse/Fejl Billede 3



D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2 Frihøjde

Mindste frihøjde for gynger til en enkelt bruger i hvileposition skal mindst være 35cm

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift

Anvisning af afvigelse/Fejl Billede 1



D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2 Frihøjde

Mindste frihøjde for gynger til en enkelt bruger i hvileposition skal mindst være 35cm

Oversigtsbillede



Følgende standard(er) er benyttet ved inspektion af legeredskabet

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 7 Vejledning til inspektion, vedligeholdelse og drift



Anvisning af afvigelse/fejl Billede 1



D-Service ved lejlighed, inden 12 måneder

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2 Frihøjde

Mindste frihøjde for gynger til en enkelt bruger i hvileposition skal mindst være 35cm